

REGIONE SICILIANA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 372 del 10-11-2014

Liquidazione e pagamento delle Fatture: n. 22/IT del 28/03/2014 e n. 82/IT del 23/10/2014 alla ditta Horiba Jobin Yvon S.r.I. per sostituzione parti di ricambio durante interventi tecnici su "Spettrofotometro ICP-OES HORIBA Jobin Yvon modello Ultima 2", in dotazione alla Struttura Territoriale di Enna.

CIG: ZBA0973CE1 e CIG: Z770EE3CCC.

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/gab del 30/07/2012)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la nota, prot. n. 41674 del 04/10/2013, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha notificato il D.D.G. n. 698 del 04/10/2013 di approvazione del D.D.G. ARPA n. 244/2013 riguardante: "Adozione del Piano Aziendale 2013/2015, del Bilancio Economico Pluriennale di previsione 2013/2015 e del Bilancio Economico di previsione 2013";

VISTA la nota, prot. n. 40938 del 10/09/2014, avente per oggetto "Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2014", con la quale il Dirigente Generale dell'ARTA ha autorizzato, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi ed il perseguimento delle finalità istituzionali di Arpa Sicilia, l'esercizio provvisorio fino al 30 ottobre 2014, sull'ultimo Bilancio definitivamente approvato e nelle more dell'approvazione del documento di programmazione economica per l'anno 2014:

VISTO il D.D.G. n. 136 del 24/04/2013 con il quale è stato affidato il servizio di manutenzione annuale, tipo "Maintenance", alla HORIBA Jobin Yvon S.r.l. su "Spettrofotometri ICP HORIBA Jobin Yvon modello Ultima 2", in dotazione alle Strutture Territoriali di Messina, Caltanissetta, Trapani ed Enna, per un importo complessivo di € 14.000,00, oltre IVA;

PRESO ATTO che il suddetto contratto prevede che gli interventi tecnici sono indirizzati al "mantenimento ed ottimizzazione" degli strumenti correttamente funzionanti e non bisognosi di riparazioni/sostituzioni di parti;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., che stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

M

VISTO il D.D.G. n. 350 del 15/06/2007 e ss.mm.ii. "disciplina relativa all'acquisizione in economia di beni e servizi e l'esecuzione in economia di lavori da parte dell'A.R.P.A. Sicilia", che all'art. 6 prevede nelle procedure di che trattasi, che si può prescindere dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e/o quando l'importo presunto di spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00 (limite elevato ad euro 40.000,00 dall'art. 4, comma 2 lettera mbis), della legge n. 106 del 2011);

VISTO il D.D.G. n. 75 del 26/02/2008 di adeguamento delle disposizioni agenziali in materia di acquisizioni in economia alle nuove soglie comunitarie in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; aggiornamento delle Tabelle n. 1 e 2 allegate al D.D.G. n. 351/2007; abrogazione del D.D.G. 728 del 12/12/2007;

VISTA la nota, prot. n. 65072 del 08/10/2013, con la quale il Dott. Daniele Parlascino, Direttore della Struttura Territoriale di Enna, ha segnalato il guasto del "chiller" sullo "Spettrofotometro ICPOES HORIBA Jobin Yvon modello Ultima 2", in dotazione alla stessa Struttura, verificato durante l'intervento tecnico della ditta Horiba;

VISTA la nota, prot. n. 79403 del 04/12/2013, con la quale il Direttore della ST di Enna ha rappresentato l'urgenza per la sostituzione del suddetto "chiller", trasmettendo preventivo della ditta Horiba Jobin Yvon S.r.l. che ha riservato a noi un prezzo di € 4.200,00, oltre IVA, ritenuto congruo dallo stesso;

VISTO il D.D.G. n. 384 del 12/12/2013 con il quale è stato affidato alla ditta Horiba Jobin Yvon S.r.l. il servizio di intervento tecnico per la sostituzione del "chiller" sullo Spettrofotometro sopradescritto, in dotazione alla ST di Enna, ad un costo complessivo di € 5.124,00, IVA compresa;

VISTA la fattura n. 22/IT del 28/03/2014, assunta al prot. n. 25537 del 18/04/2014 di questa Agenzia, di € 4.593,30, IVA inclusa, della ditta Horiba Jobin Yvon S.r.l. per la sostituzione del *"chiller"*:

VISTA la nota, prot. n. 13193 del 03/03/2014, con la quale il Direttore della ST di Enna, ha chiesto la sostituzione anche del *"generatore"*, come da preventivo della ditta Horiba Jobin Yvon, allegato alla stessa, n. s024-2014 del 12/02/2014, al costo di € 4.575,00, al netto dello *sconto a noi riservato* del 25% ed oltre IVA, ritenuto congruo dallo stesso;

VISTO il D.D.G. n. 143 del 22/04/2014 con il quale è stato affidato alla ditta Horiba Jobin Yvon S.r.l. il servizio di intervento tecnico per la sostituzione del generatore ad acqua sullo Spettrofotometro ICP-OES in argomento, ad un costo complessivo di € 5.581,50, IVA compresa;

VISTA la nota, prot. n. 62917 dell'08/10/2014, con la quale il Direttore della ST di Enna ha comunicato che la ditta Horiba ha effettuato intervento per la sostituzione del generatore a radiofrequenza, con la regolazione e le relative tarature di offset, lasciando l'apparecchiatura funzionante;

CONSIDERATO CHE nei giorni successivi, durante l'attività dello strumento, sono stati riscontrati altri due guasti: la perdita di acqua dal circuito di refrigerazione del generatore e la mancata accensione del dispositivo del plasma Ignitor e che il Direttore della ST di Enna ha segnalato, per le vie brevi, il suddetto guasto alla ditta Horiba;

PRESO ATTO CHE la ditta Horiba Jobin Yvon S.r.l. ha eseguito la sostituzione del plasma Ignitor, riportando l'attrezzatura *perfettamente funzionante*, come dichiarato dallo stesso Direttore nella suddetta nota e come si evince dal rapporto d'intervento tecnico n. 02-14-FA/2014 della ditta, in assenza di costi aggiuntivi per la manodopera e la trasferta;

VISTO il Consuntivo n. s024-2014 del 14/10/2014, prot. n. 66788 del 22/10/2014, con il quale la ditta Horiba ha comunicato l'integrazione delle parti sostituite sullo strumento in questione, ammontanti ad un costo di € 285,00, al netto dello sconto del 25%;

VISTA la fattura n. 82/IT del 23/10/2014, assunta al prot. n. 69787 del 04/11/2014 di questa Agenzia, della Horiba Jobin Yvon S.r.I. relativa all'intervento tecnico per la sostituzione del generatore e del plasma Ignitor sullo Spettrofotometro ICP-OES in questione, per un ammontare complessivo di € 5.929,20, al netto dello sconto del 25% ed inclusa IVA;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la fattura n. 22/IT del 28/03/2014 per la somma di € 4.593,30 (formata dall'imponibile di € 3.765,00 + IVA al 22% di € 828,30), giusto D.D.G. 384/2013, e la fattura n. 82/IT del 23/10/2014 per la somma di € 5.929,20 (formata dall'imponibile

M

di € 4.860,00 + IVA al 22% di € 1.069,20), giusto D.D.G. 143/2014, per un importo complessivo di € 10.522,50, al netto dello sconto del 25% ed IVA inclusa, per gli interventi tecnici sopra descritti, alla HORIBA Jobin Yvon S.r.l. - con sede in Via C. Pavese, 35/ab – 20090 Opera (MI) – specializzata nel servizio;

RITENUTO che il suddetto importo complessivo di € 10.522,50 non supera gli oneri assunti con i Decreti nn. 384/2013 e 143/2014 che sono stati imputati al conto cod. 23.02.04 "Manutenzione attrezzature scientifiche" dell'esercizio provvisorio del Bilancio dell'Agenzia anno 2014;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi compete al Centro di Risorse Provveditorato;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono interamente trascritti:

- 1. Liquidare e pagare in favore della **Ditta Horiba Jobin Yvon S.r.l.**, con sede in Via C. Pavese, 35/ab 20090 Milano, C.F. e P.IVA: 09041440158, le fatture nn. 22/IT del 28/03/2014 e 82/IT del 23/10/2014, rispettivamente di € 4.593,30 (IVA compresa) e di € 5.929,20 (IVA compresa), per un importo complessivo di € 10.522,50 (IVA compresa) corrispondente ai servizi di interventi tecnici con sostituzione di parti di ricambio sullo "Spettrofotometro ICP-OES HORIBA Jobin Yvon modello Ultima 2", in dotazione alla Struttura Territoriale di Enna, giusta attestazione del Direttore della ST di Enna 62917/2014.
- 2. Dare atto che tali oneri risultano già iscritti tra le partite debitorie, al conto 23.02.04 dell'esercizio provvisorio del Bilancio dell'Agenzia anno 2014.
- 3. Dare mandato alla SA2 di effettuare il pagamento delle suddette somme in favore della predetta Ditta.
- 4. Dare atto della immediata esecutività del presente provvedimento.
- **5. Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n° 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente Responsabile della SA3

(Dott. Vito Ciringione)

VISTO di regolarità contabile

(Dott. Vito Ciringione)

/II Direttore Generale// Dott/Francesco Licata di Baucina)

3